

СОГЛАСОВАНО:

Подразделение

2016

Наименование строки



УТВЕРЖДАЮ:

2016

Локальный сметный расчет № 02-35-01

Ремонт астроинно-пристроенных помещений лестничной клетки Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, д. 13

Адрес объекта

Описание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 438,12 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость чел. час
 Средства на оплату труда 7,64 тыс. руб.

Составлена в уровне цен на 1-й кв. 2016г.

СНБ ТЕР-2001 (Ред. 2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	оплаты труда	экспл. машин	на ед.	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл. маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонтные работы										
1	ТЕРр 59-7-1	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок в поручнях	0,14	717,16	7,20	100	68	1	56,88	7,96
				485,19	0,00			0		
кЭТ=1,5; кЭМ=1,5; кЭТМ=1,5; кЭТ=1,5; кЭТМ=1,5; ЦП=70% (85%+5%)+31,1 руб.; СТП=40% в кЭМ=440 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1; ОI-1,5; ЭМ-1,5; ОIМ-1,5; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,5; ЗIМ-1,5								
2	ТЕРр 59-5-1	Ремонт ступеней деревянных 100 ступеней	0,25	6 609,73	79,20	1 653	1 019	20	477,90	119,48
				4 076,49	12,36			3		
кЭТ=1,5; кЭМ=1,5; кЭТМ=1,5; кЭТ=1,5; кЭТМ=1,5; ЦП=70% (85%+5%)+31,1 руб.; СТП=40% в кЭМ=440 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1; ОI-1,5; ЭМ-1,5; ОIМ-1,5; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,5; ЗIМ-1,5								
Пр 2.1 509-9900		Строительный мусор т	0,835	0		0,00				
3	ТЕРр 59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками 100 м2 горизонтальной проекции	0,32	1 514,41	18,86	485	479	6	188,35	60,27
				1 495,55	0,00			0		
кЭТ=1,5; кЭМ=1,5; кЭТМ=1,5; кЭТ=1,5; кЭТМ=1,5; ЦП=70% (85%+5%)+31,1 руб.; СТП=40% в кЭМ=440 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1; ОI-1,5; ЭМ-1,5; ОIМ-1,5; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,5; ЗIМ-1,5								
Пр 3.1 509-9900		Строительный мусор т	5 7024	0		0,00				
4	ТЕР 10-01-052-01	Устройство внутриквартирных лестниц с полировкой досками обшивки 1 м2 горизонтальной проекции	32	526,94	11,09	16 863	2 610	355	8,48	271,26
				81,55	0,00			0		
кЭТ=1,5; кЭМ=1,5; кЭТМ=1,5; кЭТ=1,5; кЭТМ=1,5; ЦП=70% (85%+5%)+31,1 руб.; СТП=40% в кЭМ=440 руб.										
	МДР 81-33.2004 п.4.7	ПЗ-1; ОI-1,15; ЭМ-1,25; ОIМ-1,25; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,15; ЗIМ-1,25								
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1; ОI-1,5; ЭМ-1,5; ОIМ-1,5; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,5; ЗIМ-1,5								
5	ТЕРр 62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	2 332,11	12,29	117	85	1	194,85	9,74
				1 702,99	2,02			0		
кЭТ=1,5; кЭМ=1,5; кЭТМ=1,5; кЭТ=1,5; кЭТМ=1,5; ЦП=70% (85%+5%)+31,1 руб.; СТП=40% в кЭМ=440 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1; ОI-1,5; ЭМ-1,5; ОIМ-1,5; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,5; ЗIМ-1,5								
6	ТЕР 15-04-025-02	Улучшения окраски масляными составами по дереву низа лестниц 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	1 903,02	18,03	609	358	6	123,33	39,47
				1 118,62	0,26			0		
кЭТ=1,5; кЭМ=1,5; кЭТМ=1,5; кЭТ=1,5; кЭТМ=1,5; ЦП=70% (85%+5%)+31,1 руб.; СТП=40% в кЭМ=440 руб.										
	МДР 81-33.2004 п.4.7	ПЗ-1; ОI-1,15; ЭМ-1,25; ОIМ-1,25; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,15; ЗIМ-1,25								
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1; ОI-1,5; ЭМ-1,5; ОIМ-1,5; МР-1; ОБ-1; ЗI-1,5; ЗIМ-1,5								
7	ТЕР 15-04-025-03	Улучшения окраски масляными составами по дереву верха ступеней и лестничных площадок 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	1 629,65	18,61	522	258	6	88,87	28,44
				806,06	0,51			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$K11=1.15 \times 1.5=1.73$; $K2M=1.25 \times 1.5=1.88$; $K31M=1.25 \times 1.5=1.88$; $K3T=1.15 \times 1.5=1.73$; $K3TM=1.25 \times 1.5=1.88$; $10 \times (0.55 \times 85 \times 0.9 + 0.05 \times 200) \text{ руб.}$; $C11=55 \times 0.8 \times 0.85 = 37\% = 714 \text{ руб.}$										
	МДР 81-35.2004 п.4.7	ПЗ-1 , ОТ-1.15 , ЗМ-1.25 , ОМ-1.25 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.15 , ЗТМ-1.25								
	МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.6	ПЗ-1 , ОТ-1.15 , ЗМ-1.5 , ОМ-1.5 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.15 , ЗТМ-1.5								
9	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности шпатель от отслаившейся краски м2 очищаемой поверхности	17.3	13.29	0.00	230	230	0	1.56	26.94
				13.29	0.00			0		
$K11=1.15 \times 1.5=1.73$; $K2M=1.25 \times 1.5=1.88$; $K31M=1.25 \times 1.5=1.88$; $K3T=1.15 \times 1.5=1.73$; $K3TM=1.25 \times 1.5=1.88$; $10 \times (0.55 \times 85 \times 0.9 + 0.05 \times 150) \text{ руб.}$; $C11=55 \times 0.8 \times 0.85 = 40\% = 110 \text{ руб.}$										
	МДР 81-35.2004 п.4.7	ПЗ-1 , ОТ-1.15 , ЗМ-1.25 , ОМ-1.25 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.15 , ЗТМ-1.25								
	МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.6	ПЗ-1 , ОТ-1.15 , ЗМ-1.5 , ОМ-1.5 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.15 , ЗТМ-1.5								
13	ТЕР 15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен окрашиваемой поверхности	2.1	1 621.56	13.27	3 405	1 928	28	101.24	212.60
				918.25	0.26			1		
$K11=1.15 \times 1.5=1.73$; $K2M=1.25 \times 1.5=1.88$; $K31M=1.25 \times 1.5=1.88$; $K3T=1.15 \times 1.5=1.73$; $K3TM=1.25 \times 1.5=1.88$; $10 \times (0.55 \times 85 \times 0.9 + 0.05 \times 154) \text{ руб.}$; $C11=55 \times 0.8 \times 0.85 = 37\% = 714 \text{ руб.}$										
	МДР 81-35.2004 п.4.7	ПЗ-1 , ОТ-1.15 , ЗМ-1.25 , ОМ-1.25 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.15 , ЗТМ-1.25								
	МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.6	ПЗ-1 , ОТ-1.15 , ЗМ-1.5 , ОМ-1.5 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.15 , ЗТМ-1.5								
10	ТЕРр 69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов м2 вертикальной проекции	0.32	8 608.35	303.58	2 754	571	97	192.15	61.49
				1 785.08	0.00			0		
$K11=1.5$; $K2M=1.5$; $K31M=1.5$; $K3T=1.5$; $K3TM=1.5$; $10 \times 78 \times 0.85 = 66\% = 377 \text{ руб.}$; $C11=50 \times 0.8 = 40\% = 228 \text{ руб.}$										
	МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.6	ПЗ-1 , ОТ-1.5 , ЗМ-1.5 , ОМ-1.5 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.5 , ЗТМ-1.5								
8	ТЕРр 56-18-1	Укрепление дверных коробок tambуров 100 коробок	0.02	4 577.77	12.64	92	30	0	173.82	3.48
				1 482.69	0.00			0		
$K11=1.5$; $K2M=1.5$; $K31M=1.5$; $K3T=1.5$; $K3TM=1.5$; $10 \times 62 \times 0.85 = 53\% = 21 \text{ руб.}$; $C11=62 \times 0.8 = 50\% = 15 \text{ руб.}$										
	МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.6	ПЗ-1 , ОТ-1.5 , ЗМ-1.5 , ОМ-1.5 , МР-1 , ОБ-1 , ЗТ-1.5 , ЗТМ-1.5								
Итого по разделу "Ремонтные работы"						227 019	117 136	3 068		841.13
								61		
		Прямые затраты				26 830				
		Оплата труда рабочих				7 636				
		Машины и механизмы				520				
		Оплата труда машинистов				4				
		Материалы				18 674				
		Накладные расходы				6 018				
		Сметная прибыль				3 204				
		Итого по разделу				36 052				
		Пересчет в цены 1 кв.2016г."Многоквартирные жилые дома.Прочие"				368 478				
		Оплата труда рабочих		15.34		117 136				
		Эксплуатация машин		5.9		3 068				
		Оплата труда машинистов		15.34		61				
		Материальные ресурсы		5.72		106 815				
		Оборудование		3.92		0				
		Накладные расходы		15.34		92 310				
		Сметная прибыль		15.34		49 149				
		Итого с учетом индексации				368 478				
Раздел 2. Вывозка мусора										
11	ТЕРмг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	7.32	42.60	0.00	312	0	0	0.00	0.00
				0.00	0.00			0		
12	ТЕРмг 03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстоянии до 10 км 1 т груза	7.32	12.24	0.00	90	0	0	0.00	0.00
				0.00	0.00			0		
Итого по разделу "Вывозка мусора"						2 810	0	0		0.00
								0		
		Прямые затраты				402				
		Материалы				402				
		Итого по разделу				402				
		Пересчет в цены 1 кв.2016г."Погрузочно-разгрузочные работы и автомобильные перевозки"				2 810				
		Оплата труда рабочих		1		0				
		Эксплуатация машин		1		0				
		Оплата труда машинистов		1		0				
		Материальные ресурсы		6.99		2 810				
		Оборудование		1		0				
		Накладные расходы		1		0				
		Сметная прибыль		1		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом индексации				2 810				

Деревянные конструкции - НР=(90%) , НРбаз=(106%) , СП=(43%) , СПбаз=(54%)

	Накладные расходы		2 349							
	Сметная прибыль		1 122							
	Итого по виду работ		20 334							

Отделочные работы - НР=(80%) , НРбаз=(95%) , СП=(37%) , СПбаз=(47%)

	Накладные расходы		2 035							
	Сметная прибыль		941							
	Итого по виду работ		7 512							

Лестницы, крыльца - НР=(65%) , НРбаз=(76%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)

	Накладные расходы		1 019							
	Сметная прибыль		754							
	Итого по виду работ		4 011							

Прочие ремонтно-строительные работы - НР=(66%) , НРбаз=(78%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)

	Накладные расходы		377							
	Сметная прибыль		228							
	Итого по виду работ		3 359							

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии - НР=(69%) , НРбаз=(81%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)

	Накладные расходы		159							
	Сметная прибыль		110							
	Итого по виду работ		499							

Вид работ не задан - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)

	Накладные расходы		0							
	Сметная прибыль		0							
	Итого по виду работ		402							

Маллярные работы - НР=(68%) , НРбаз=(80%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)

	Накладные расходы		58							
	Сметная прибыль		34							
	Итого по виду работ		209							

Проемы - НР=(70%) , НРбаз=(82%) , СП=(50%) , СПбаз=(62%)

	Накладные расходы		21							
	Сметная прибыль		15							
	Итого по виду работ		128							
	Итого по всем разделам		371288							
	Прямые затраты		27 232							
	Оплата труда рабочих		7 636							
	Машины и механизмы		520							
	Оплата труда машинистов		4							
	Материалы		19 076							
	Фонд оплаты труда (справочно)		7 640							
	Накладные расходы		6 018							
	Сметная прибыль		3 204							
	НДС	18	66 832.00							
	Всего по смете		438 120.00							

Составил _____ /

Проверил _____ /